



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Монтаж системы видеонаблюдения входной группы плавательного бассейна «Дельфин» МАУДО ДЮСШ № 6, расположенного по адресу :г. Тамбов, ул. Чичерина, 30А

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат			Примечание
			Единица измерения	Объем	
1	2	3	4	5	6
Монтажные работы					
1.		Демонтаж Устройство цифровой регистрации (регистратор) [Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом): (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)]	устройств о	1	
2		Демонтаж Камеры видеонаблюдения фиксированные [Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом): (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)]	шт.	2	
3		Демонтаж Камеры видеонаблюдения на кронштейне [Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом): (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)]	шт.	2	
4.		Устройство цифровой регистрации (регистратор)	устройств о	1	
5		Камера передающая	шт.	4	
6.		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (коммутатор)	шт.	1	

1	2	3	4	5	6
7		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	30	
8		Затягивание провода в проложенные трубы металлические рукава первого однопровольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	м	164	
9		Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	28	
10		Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	28	
11		Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 0	канал связи	4	

Составил ген. директор по АХР  А. В. Чернов

Проверил _____