

Входная группа – 2014 год До ремонта



Входная группа – 2014 год Во время ремонта



Входная группа – 2014 год
После проведения ремонта



Рекреационная зона – 2014 год


До ремонта




Рекреационная зона – 2014 год
Во время ремонта




Рекреационная зона – 2014 год После проведения ремонта




Помещения и санузел – 2014 год
До ремонта



Помещения и санузел – 2014 год
Во время ремонта





Помещения и санузел – 2014 год
После проведения ремонта




Душевая и санузел – 2015 год Во время ремонта



Душевая и санузел – 2015 год
После проведения ремонта




Раздевалки мужская и женская – 2015 год
До ремонта






Раздевалки мужская и женская – 2015 год
Во время ремонта



Раздевалки мужская и женская – 2015 год
После проведения ремонта





Помещение и чаша бассейна – 2015 год
До ремонта





Помещение и чаша бассейна – 2015 год
Во время ремонта



Помещение и чаша бассейна – 2015 год
После проведения ремонта



Оборудование, мебель и средства ориентации – 2015 год



Планируемый ремонт в 2017 году

