

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор А.Р. Николаев
 «12» апреля 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Монтаж системы видеонаблюдения помещений (1 этажа, 2 этажа) плавательного бассейна «Дельфин» МАУДО ДЮСШ № 6, расположенного по адресу :г. Тамбов, ул. Чичерина, 30А

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Примечание
			Единица измерения	Объем	
1	2	3	4	5	6
Монтажные работы					
1		Демонтаж Камеры видеонаблюдения фиксированные [Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом): (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кам=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)]	шт.	1	
2		Камера передающая	шт.	5	
3		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (коммутатор)	шт.	1	
4		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	70	
5		Затягивание провода в проложенные трубы металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	м	245	
6		Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	8	
7		Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	м	8	
8		Настройка канала связи по подготовленным лин	канал связи	5	

1	2	3	4	5	6
		ейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 0			

Составил заместитель директора по АХР  Р.В. Гурнов

Проверил _____